

TÛV NORD Systems GmbH & Co. KG • Postfach 54 02 20 • 22502 Hamburg

Prüfbericht

TÜV®

GBE - Betontechnik GmbH

Bahnhofstr. 29 04435 Schkeuditz Bei Rückfragen bitte immer angeben Equipment-Nummer:

10648080

Auftrags-Nummer:

8116121799-000110

Kunden-Nummer:

0055388950

Akten-Nummer:

Für Sie vor Ort: TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG Geschäftsstelle Halle Region Halle - Saalfelder Str. 33-34 - 06116 Halle Tel.: +49 345 5686 - 701 Fax: +49 345 5686 - 725 E-Mail: RegionHalle@tuev-nord.de

Prüfung eines Fachbetriebes nach Wasserhaushaltsgesetz

Erstmalige Überwachungsprüfung

Überwachungsvertrag vom

Leistungsort:

Leistungsempfänger:

GBE - Betontechnik GmbH

GBE - Betontechnik GmbH

Bahnhofstr. 29

Bahnhofstr 29

04435 Schkeuditz

04435 Schkeuditz

Tätigkeiten des Fachbetriebes gemäß Wasserhaushaltsgesetz:

Errichten und Instandsetzen von Rückhalteeinrichtungen aus Ortbeton einschließlich erforderlicher Fugen

Ergänzende Bemerkungen:

Der Fachbetrieb wird für Dritte tätig: Ja

Arbeiten an Anlagen mit Explosionsgefährdungen nach BetrSichV: Nein

Fügetätigkeiten: Entfällt

Geprüfte betrieblich verantwortliche Person(en): Herr Axel Stolte

Prüfumfang:

1. Betriebl. verantw. Person(en): Berufl. Qualifikation, Berufserfahrung, Sachkundenachweis, Teilnahme an Schulungen gemäß § 63

AwSV

2. Eingesetztes Personal: Berufl. Qualifikation, produktspezifische Einweisungen, regelmäßige Unterweisungen durch die

betrieblich verantwortliche Person zu den o.g. Tätigkeiten

3. Firmenqualifikation(en): Spezielle Zertifizierungen, sonstige Qualifikationen

4. Arbeitsschutz: Fachkraft für Arbeitssicherheit, regelmäßige Unterweisungen, Gefährdungsbeurteilung(en), PSA

5. Arbeitsmittel: Werkzeuge, Prüfeinrichtungen, Maschinen, Transportbehälter, Transportfahrzeuge

6. Umgang mit Rückständen: Transport, Lagerung an der Betriebsstätte, Entsorgung

7. Versicherungsschutz: Umwelthaftpflichtversicherung für Tätigkeiten an eigenen Anlagen / auf Baustellen

8. Nachschlagewerke: WHG-Schulungsunterlagen, WHG, AwSV, technische Baubestimmungen/Bauregellisten, technische

Regelwerke, Zulassungen und Montageanleitungen

9. Fachliche Leistung: ☐ Es wurde eine ausgeführte Arbeit des Fachbetriebes (Referenztätigkeit) kontrolliert

> ☐ Die Tätigkeiten des Fachbetriebes haben sich seit der letzten Prüfung nicht geändert, es liegt ein mängelfreier AwSV-Prüfbericht für eine Anlage vor, an der der Fachbetrieb tätig war

Weitere Angaben sind hierzu im Formblatt "Auskunft über die Organisation eines Fachbetrieb" dokumentiert und beim TÜV Nord hinterlegt.

Prüfergebnis: geringe Mängel

Mängel:

1. geringe Mängel 0022203

Die erforderlichen TRwS'en, die DAfStb-RL bzw. die AwSV und das WHG liegen noch nicht vor.* Die Vorstellung/Prüfung eines Referenzobjektes ist noch erforderlich (Termin bis 10/2019)